Protocole de diagnostic

Début de session: dimanche 19 novembre 2023 11:19:53

Informations sur le véhicule

Fabricant: **Renault**
Modèle: **Kangoo I [X76]**
Année: **2005**

Informations sur le calculateur

System: **Airbag**
ECU Name: **Coussin gonflable - Général KWP**

Données d'information

Paramètres	**Valeur**
Référence UCE (unité de commande électronique)	8200381654
Référence fournisseur	219
Numéro de programme	0306
Numéro VDIAG	08
Version du logiciel	0D
Numéro d'étalonnage	0000
Version électronique	6855910100
Type de calculateur	04
Version du logiciel de sécurité d'exploitation	FF
Index pièce	0D
Code VIN	VF1FC07AF34598029
Date informatique de la dernière opération après vente	FFFFFF
Date de fabrication	FFFFFF

Codes d'erreur - Actions

Temps	**DTC**	**Type**	**Description**
11:19:53.511	**Lire les codes d'erreur**		
11:19:53.637	**Défauts enregistrés**		
	DF183	sporadique	Circuit prétensionneur ceinture AV côté conducteur Circuit ouvert
	DF002	sporadique	Tension d'alimentation calculateur Tension de la batterie ; Tension hors des limites de tolérance
	DF158	sporadique	Circuit prétensionneur ceinture AV côté passager Circuit ouvert
11:20:01.039	**Effacement défauts**		
11:20:01.155	**Effacement défauts - Fin**		
11:20:01.156	**Lire les codes d'erreur**		
11:20:01.276	**Pas de défauts enregistrés**		
11:20:03.745	**Lire les codes d'erreur**		
11:20:03.861	**Pas de défauts enregistrés**		